

Bei Arbeiten an und mit der Walzenauftragsmaschine für Schmelzklebstoffe ist die hier aufgeführte Persönliche Schutzausrüstung zu tragen:

Schutzhandschuhe

zum Schutz vor Mechanischer und thermischer Gefährdung.
Keine Schutzhandschuhe mit Gummierter Oberfläche benutzen!



Atenschutzmaske

Bei Vorgabe durch das Sicherheitsdatenblatt des Klebstoffherstellers



Schutzbrille

Bei der Verarbeitung empfehlen wir zusätzlich die Verwendung einer Schutzbrille

